

ОР 22 , Вила Нина, Банско, България

M 1:10 @ A4




10.12.2015

D 02-A

Балкон

СТЪПКИ 1 и 2



- Замазка, гранитогрес 5 см.
- Хидроизолация
- Армирана бетонова настилка 5 см.
- **Топлоизолация XPS 20см.**
- Съществуваща замазка
- Бетонова плоча
- Лепило за изолац. плоскости
- **Топлоизолация EPS с графитни частици 20см.**
- Външна мазилка


ЛЕГЕНДА:

-  Същ. положение
-  Стъпка 1
-  Стъпка 2
-  Стъпка 3

Въздухопътен слой

ОПИСАНИЕ:

Най-добре е бетоновите балкони да бъдат премахнати и заменени с нови с прекъснат термомост. В случай, че останат, трябва да се изолират.



Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотребите, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit