


ЛЕГЕНДА:

-  Същ. положение
 Стъпка 1
 Стъпка 2
 Стъпка 3


Въздухоплътен слой

ОПИСАНИЕ:

Прозорците са в сравнително добро състояние и ще бъдат подменени след като изтече жизнения им цикъл. Фасадата има живот над 30 год., затова детайлът на прозорците около фасадата трябва да осигури последващото монтиране на новата дограма.



Минерална мазилка,
 грунд, стъклофибърна мрежа,
 шпакловка в два пласта
**Топлоизолация EPS с
 графитни частици 20см.**
 Лепило за изолационни плоскости
 Съществуваща мазилка
 Тухлена стена
 Вътрешна мазилка

СЪЩЕСТВУВАЩО
ПОЛОЖЕНИЕСТЪПКА 1:
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯСТЪПКА 2:
ДОГРАМА

метална планка-
 носач на дограма
 временни мерки за
 подобряване на
 въздухоплътност

ленти за
въздухоплътност

дограма
 $U_{inst} < 0.85$



Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и иновации (EACI), нито Европейската комисия са отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат направени с информацията, съдържаща се в публикацията.

EuroPHit


CS10 ,ОУ " Св. Св. Кирил и Методий", Габрово

М 1:10 @ A4



WITO 01 | Прозорци по Северна фасада

5.08.2015



ОПИСАНИЕ:

Прозорците са в сравнително добро състояние и ще бъдат подменени след като изтече жизнения им цикъл. Фасадата има живот над 30 год., затова детайлът на прозорците около фасадата трябва да осигури последващото монтиране на новата дограма.

	Преди Before	Ст.1 Step 1	След After
U (W/m ² K)			
-стена/wall	1,326	0,142	0,142
-прозорец/window	2,35	2,35	0,9
Psi (W/mK)	0,165	0,040	-0,004

